

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG 08.10.2020	
Betreiber:	Wilhelm Münchhausen
Betriebsstandort (Adresse):	Berkeler Str.2 31860 Emmerthal
Anlagenstandort:	Gemarkung Ohr, Flur 5, Flurstück 15/3
Nummer. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.7.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage für 2.112 Mastschweine
Fazit: Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Wenn ja, welche:	
Mängel	Beseitigung bis
Nachprüfungstermin, Datum: Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 2023	

Landkreis Hameln-Pyrmont
 Umweltamt
 Amtsleiter Torsten Röpke